





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkeuhlung	A	B	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen	
GDW0220425	ER25	1:1	6000	30Nm	4	X	X	130.46	-	MNL0210007	MNL0210008
GDW0224425	ER25+ER25	1:1	6000	30Nm	4+4		X	130.46	130.46	MNL0210007	MNL0210008

GOODWAY

MOD: GS2000/2600/2800/3000/3300/3600/4000 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 4/8 USCITE
Axial multiple 4/8 outlet driven tool
Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 4/8 Ausgaenge



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

GDW 270-1-00

Subject to change without notice.