





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen	
DW 01350325	ER25	1:1	6000	30	X	MNL0210007	MNL0210008

GOODWAY

MOD: GTX2000/2600 12ST. - GTZ2000/2600 12ST. - GLS2800/3300 12ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 3 USCITE IN Y

Radial single side 3 outlet driven tool in Y

Radial angetriebenes Werkzeug 3 Ausgaenge in Y

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



GDW 095-4-00

03/2025