


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluesssel inbegriffen			
				M2 [Nm]	Pmax [bar]	X	C HUB19_SP3	C HUB32	C HTAER16ZC	C HESL06
MZK1080316	ERA16	1:2	12000	8	-	X	C HUB19_SP3	C HUB32	C HTAER16ZC	C HESL06
MZK1080416	ERA16	1:2	12000	8	70	X	C HUB19_SP3	C HUB32	C HTAER16ZC	C HESL06

MAZAK

MOD: QUICK TURN SMART 100M/150M/200M/250M - QT 100/200/250M 12ST.
QTC100/200/300M - QTE100/200/300M - QTU 200/250/350M - QT-Ez 8/10/12M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2

+/-90° adjustable angle driven tool Geared-up I=1:2

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



MZK336-7-00

Subject to change without notice.

03/2025