


### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäohnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen				
				M2 [Nm]	Pmax [bar]	X	X	C HUB19_SP3	C HUB32	C HTAER16ZC	C HESL06
MZK1085316	ERA16	1:2	12000	8	-	X	X	C HUB19_SP3	C HUB32	C HTAER16ZC	C HESL06
MZK1085416	ERA16	1:2	12000	8	70	X	X	C HUB19_SP3	C HUB32	C HTAER16ZC	C HESL06

MAZAK

MOD: QUICK TURN SMART 100M/150M/200M/250M - QT 100/200/250M 12ST.  
QTC100/200/300M - QTE100/200/300M - QTU 200/250/350M - QT-Ez 8/10/12M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE

+/-90° adjustable angle driven tool Geared-up I=1:2 with digital display

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display

**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@tmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com



MZK336-7-01

Subject to change without notice.

03/2025