






### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I<br>(n1:n2) | RPM<br>max<br>n2 | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment<br>M2 [Nm] | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht inbegriffen |            |
|------------|--------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| NKM0190216 | ER A 16                        | 1:1          | 6000             | 25                                                    | X                                                     | CHUB32                                                                  | CHUB19_SP3 |

## NAKAMURA-TOME

MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12ST. - WY100V 12ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 (V) 12ST. - NTJ100 - SC100 - SC100x2

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y  
Radial single side twin head driven tool in Y  
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y

Subject to change without notice.

**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



NKM090-1-00

03/2025