


**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
				M2 [Nm]	Pmax [bar]	X	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC
MZK1080120	ERA20	1:1	6000	30	-	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL06
MZK1080220	ERA20	1:1	6000	30	70	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL06

**MAZAK**

MOD: QUICK TURN SMART 100M/150M/200M/250M - QT 100/200/250M 12ST.  
 QTC100/200/300M - QTE100/200/300M - QTU 200/250/350M - QT-Ez 8/10/12M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°  
 +/-90° adjustable angle driven tool  
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°

Subject to change without notice.

**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
 http://www.mtmarchetti.com



MZK335-7-00